
Z11
Z22
Z11(coil)
Ohms
MHz
50
40
30
20
10
0
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100